

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. 436 DEL 29 DIC. 2015

OGGETTO: Impegno somme Ditta "S.D. Edilizia S.r.l." per preventivo relativo

ai lavori di messa a norma sede.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di Dicembre, in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

VISTO il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

VISTA la L.R. n° 45 del 25/05/1995;

VISTO lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

VISTA la Determina n. 78 del 17/04/2015 del Direttore Generale, l'ing. Salvatore

Marino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della Manutenzione

Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica, anno 2015;

VISTA la Delibera n. 60 del 23/07/2015 del Commissario Straordinario, con la quale

è stato affidato l'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione;

VISTO il verbale della riunione operativa del 25/09/2015, ai sensi dell'art. 3, comma

1 C del Disciplinare contrattuale, l'R.S.P.P. ha rilevato la necessità di ridurre il livello

di rischio presente nella sede consortile;

VISTO il progetto redatto dalla C.T.M. Tecno Service s.r.l. relativo ai lavori di messa

a norma della sede consortile;

CONSIDERATO che risultano necessari gli interventi di manutenzione straordinaria

relativi alla messa a norma della sede consortile;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato

con Deliberazione n. 26 del 05.03.09 del Commissario ad Acta del Consorzio di

Bonifica 2 di Palermo;

CONSIDERATO che l'importo presunto dell'intervento risultava inferiore ad

€ 50.000,00 IVA esclusa e che pertanto sussistevano le condizioni per l'applicazione

della procedura prevista dall'art. 7 comma 4 del succitato regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO il **DDS** n. 738 del 15/09/2015, con il quale sono state finanziate n. 18 pertizie relativi ai "Lavori in economia per il ripristino ed il riordino della rete idrica consortile danneggiata da eventi calamitosi e dai mancati interventi per la M.O." e denominati "Interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi in amministrazione diretta ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 2 comma 1 bis e art. 125 comma 1 lett. a e comma 5 - 2° periodo;

VISTA la nota prot. dal n. 6877 del 22/12/2015 con la quale, il R.U.P ha richiesto, di rimettere apposito preventivo di spesa in ordine alla fornitura richiesta come meglio specificati nella medesima lettera di invito alla ditta "S.D. Edilizia" con sede in Palermo in via Cuba n. 43;

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta "S.D. Edilizia" acclarato al protocollo dell'Ente al n. 6912 del 23/12/2015 per un importo di € 36.637,25 escluso IVA;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'affidamento dei lavori alla ditta "S.D. Edilizia" con sede in Palermo in via Cuba n. 43;

In conformità alle premesse

DETERMINA

1) di approvare il preventivo di spesa prot. n° 6912 del 23/12/2015 della ditta "S.D. Edilizia" con sede in Palermo in via Cuba n. 43;

2) di affidare alla ditta "S.D. Edilizia" con sede in Palermo in via Cuba n. 43 i lavori relativi alla messa a norma della sede consortile alle condizioni riportate nel richiamato preventivo trasmesso dalla ditta medesima il cui importo ammonta complessivamente ad € 44.697,44 inclusa iva;

3) di stabilire che il contratto si perfezionerà mediante lettera di ordinazione redatta ai sensi dell'art 7 comma 9 del vigente regolamento interno per l'acquisizione in economia di beni e servizi, che dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della ditta incaricata;

4) di impegnare sul capitolo n. 993 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo esercizio finanziario 2015 la somma di € 44.697,44 inclusa iva.

VISTO

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Luigia Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)